



Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget

Referat af møde i Baneudvalget (BU) tirsdag den 14. august 2018		
Deltagere:	Tilstede: Georg Bjørn Severinsen (GS), Peter Jensen (PJ), Gitte Bast (GB), Carl Boyum Johansen (CB) og Adam Evans (CGK). Afbud: Ingen	
1.	Godkendelse af dagsorden	Intet at bemærke (l.a.b.)
2.	Opfølgning på sidste referat	l.a.b.
3.	Siden sidst	Arbejdet med opretning og maling af hvide, røde og gule pæle er ikke helt i mål endnu.
4.	Personel	Afvikling af ferie og frihedstilgodehavender foregår efter planen.
6.	Banen Greens Teesteder – reovering Boldvaskere	<p>Greens er fortsat et fokusområde og fremstår pt i en rigtig flot stand.</p> <p>Det har imidlertid været nødvendigt at supplere vores normale (egen) vandforsyning til sprinkling af greens med vand fra kommunens vandforsyningsnet. Dette fordi de etablerede vand-/brøndboringer slet ikke står mål med det forventede resultat og fordi vandstanden i pumpesøen er faldet drastisk, som en effekt af de seneste måneders tørke.</p> <p>Der er mange teesteder der trænger til en overhaling – nogle steder skal der endog gennemføres en "totalreovering". Sidstnævnte vil betyde at der gennemføres en nivellering med efterfølgende græs-såning og gødning. Mens det sker vil pågældende teesteder være lukket. Arbejdet hermed tilrettelægges således at kun et teested per hul totalreoveres ad gangen. Hvis f.eks. et 58-teested skal totalreoveres på et givet hul vil 58 teestedet midlertidigt – dvs. så længe reoveringen pågår - blive placeret ved 50- teestedet og omvendt på andre trængende huller. Dette arbejde forventes at blive igangsat i starten af oktober.</p> <p>Det er konstateret at nogle boldvaskere bruges meget mere end andre; sprinklervæsken i dem bliver hurtigere "ulækker" og ildelugtende. Det gælder især de boldvaskere, der er opsat lige efter de søer/vandhuller hvor man grundet den lave vandstand kan opfiske mudrede og snavsede bolde.</p> <p>BU vil gerne henstille til alle om at vise hensyn ved at vente med at rengøre og vaske disse "søbolde" til man kommer tilbage til Vaskepladsen ved klubhuset.</p>



Frederikshavn Golf Klub - Baneudvalget

	Røde og gule pæle	<p>I ny og næ finder man en rød eller gul pæl liggende ned og forsøg på at finde det forberedte hul den er tænkt at stå i mislykkes oftest. Det pyn-ter ikke på en golfbane med hazard pæle, der blot ligger og flyder.</p> <p>Der skal derfor indtrængende opfordres til – når der er behov for at flytte en rød eller gul pæl væk fra ”skudlinjen” – nøje at observere hvor den skal genplaceres allerede inden den tages op af jorden – for herefter at placere den optagne pæl så den tydeligt viser hvor den igen skal put-tes i jorden.</p>
7.	Økonomi	Der er enighed om at BU er nødsaget til at udvise større mådehold for resten af året. Der kan pt således konstateres et stort forbrug for så vidt angår drift af maskiner og vedligeholdelse af banen.
8.	Materiel Greenklipper	<p>BU & CGK har et stærkt ønske om at få udskiftet de nuværende green-klippere – de er nedslidte og det kræver megen ”værkstedstid” at holde dem operative. Bestyrelsen præsenteres for tilbud om indkøb/leasing af en ny på det kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Der er indhentet tilbud på nye maskiner og der udarbejdes en plan for lø-bende udskiftninger i maskinparken.</p>
9.	Projekter	Planen – opslået i klubhuset – følges.
10.	FGK-hjemmeside	I.a.b.
11.	Eventuelt Næste møde	 Næste møde er planlagt afholdt den 18. september med start kl. 1615